

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» г. УЛАН-УДЭ

АКТ № 1

осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок

от «17» мая 2021 г

Комиссия в составе:

Председатель – Анисимова Е.С., директор школы

Члены комиссии:

Горячева Г.С. – заместитель директора по АХЧ

Баханова О.П. - заместитель директора по СЗ и ОПД

Коневин А.Е. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Никонова Е.В. – воспитатель дошкольной группы № 1

Провела осмотр игровой площадки дошкольных групп:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Количество (шт.)	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Песочница ПЦ-0203 (2260*1530*500 мм.)	2		повреждений нет	
2	Спортивный комплекс СКЛ-0728 (1800*950*2800 мм.)	1		повреждений нет	
3	Горка Г-0995/1 (2760*890*2030 мм.)	1		повреждений нет	
4	Качели балансирующие КБ-0505/1 (2100*440*790 мм.)	2		повреждений нет	
5	Карусель КР-0508 (1650*1650*700 мм.)	2		повреждений нет	
6	Скамья СКМ-0603 (размеры: 1500*360*450 мм.)	2		повреждений нет	
7	Урна У-0651 (размеры: 600*400*700 мм.)	1		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность обучающихся (воспитанников) и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Е.С. Анисимова

Члены комиссии:

Г.С. Горячева  
О.П. Баханова  
А.Е. Коневин  
Е.В. Никонова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» г. УЛАН-УДЭ

АКТ № 2  
осмотра и проверки оборудования футбольного поля

от «17» мая 2021 г

Комиссия в составе:

Председатель – Анисимова Е.С., директор школы

Члены комиссии:

Горячева Г.С. – заместитель директора по АХЧ

Баханова О.П. - заместитель директора по СЗ и ОПД

Коневин А.Е. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Грабовский В.С. – учитель физической культуры

Провела осмотр футбольного поля:

Характеристика поверхности футбольного поля:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.).

Характеристика ограждения футбольного поля:

металлическое, из сварных секций, установленных на стальные столбы из труб округлого профиля, ограждение устойчивое, повреждений нет.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Количество (шт.)	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Футбольные ворота	2		вкопаны, утопаны, закреплены, устойчивы, повреждений нет, на середину перекладины был подвешен груз 110 кг.	после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования футбольного поля свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность обучающихся и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Е.С. Анисимова

Члены комиссии:



Г.С. Горячева

О.П. Баханова

А.Е. Коневин

В.С. Грабовский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» г. УЛАН-УДЭ

АКТ № 3  
испытаний спортивного оборудования в спортивном зале

от «17» мая 2021 г

Комиссия в составе:

Председатель – Анисимова Е.С., директор школы

Члены комиссии:

Горячева Г.С. – заместитель директора по АХЧ

Баханова О.П. - заместитель директора по СЗ и ОПД

Коневин А.Е. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Грабовский В.С. – учитель физической культуры

Провела осмотр спортивного зала и испытания спортивного оборудования:

1. Площадь спортивного зала – 277,3 м<sup>2</sup>, раздевалки: для девочек – 20,8 м<sup>2</sup>, для мальчиков – 17,8 м<sup>2</sup>, тренерская – 11,1 м<sup>2</sup>
2. Целостность пола соответствует нормативным требованиям.
3. Санитарные узлы: туалет в раздевалке для девочек - 1, туалет в раздевалке для мальчиков – 1, находятся в удовлетворительном состоянии и пригодные к эксплуатации.
4. Спортивный инвентарь:

№	Наименование оборудования	Количество (шт.)	Испытание нагрузкой	Выявленный дефект	Результат осмотра
1	Шведская стенка	12	каждая перекладина находилась под нагрузкой 90 кг		после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надежно закреплены
2	Баскетбольные щиты с кольцами крепятся болтами к металлическому каркасу, который вмонтирован в бетонную стену	6	каждый баскетбольный щит находилась под нагрузкой 100 кг		после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надежно закреплены
3	Сетка волейбольная крепится к металлическим петлям, которые вмонтированы в бетонную стену	1	на середину натянутой сетки, на верхний ее край был подвешен груз 144 кг		после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надежно закреплены
4	Гимнастический конь	1			имеет равномерную, без бугров и провалов, обивку. Выдвижные ноги легко и надежно фиксируются на установленной высоте и обеспечивают устойчивость снаряда на полу

5	Гимнастический мостик	1			верхнее покрытие не имеет повреждений, не имеет трещин и сколов, основание мостика пробито резиной, что исключает проскальзывание
6	Канат для лазания	1	находился под нагрузкой 300 кг.		после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надежно закреплены


Проведенный визуальный осмотр и испытание под нагрузкой спортивного оборудования свидетельствует о следующем:  
дефекты оборудования не выявлены, поверхность спортивного зала и оборудование обеспечивает безопасность обучающихся и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Е.С. Анисимова

Члены комиссии:

Г.С. Горячева  
О.П. Баханова  
А.Е. Коневин  
В.С. Грабовский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» г. УЛАН-УДЭ

АКТ № 4  
осмотра и проверки оборудования баскетбольной площадки

от «17» мая 2021 г

Комиссия в составе:

Председатель – Анисимова Е.С., директор школы

Члены комиссии:

Горячева Г.С. – заместитель директора по АХЧ

Баханова О.П. - заместитель директора по СЗ и ОПД

Коневин А.Е. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Грабовский В.С. – учитель физической культуры

Провела осмотр баскетбольной площадки:

Характеристика поверхности баскетбольной площадки:

поверхность состоит из резиновой крошки, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.).

Характеристика ограждения баскетбольной площадки:

металлическое, из сварных секций, установленных на стальные столбы из труб квадратного профиля, ограждение устойчивое, повреждений нет.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Количество (шт.)	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Баскетбольные щиты	2		вкопаны, утопаны, закреплены, устойчивы, повреждений нет, каждый баскетбольный щит находилась под нагрузкой 100 кг.	после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования баскетбольной площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность обучающихся и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Е.С. Анисимова

Члены комиссии:



Г.С. Горячева  
О.П. Баханова  
А.Е. Коневин  
В.С. Грабовский